


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr <b>1203 - 1</b>	Prøve nr <b>170232</b>
Produktionssted <b>Skallebjerg Grusgrav</b> Skallebjergvej Hårby	Produkt <b>Bundsikring kv. II ( Motorvej)</b>	Udtaget den <b>24-02-2017</b>
	Produktionsbeskrivelse <b>VEJMATERIALE</b>	Modtaget den <b>26-02-2017</b>
		Prøve start <b>27-02-2017</b>
		Prøve slut <b>21-02-2017</b>

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b>			
<b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>			
<b>EN933-1 Vand (%)</b>	<b>9,3</b>		
<b>Sandækvivalent SE (%)</b>	<b>47</b>	<b>30</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 0,258 U-tal : 3,5 (D60/D10)  
D10 0,074 D50 : 0,2



Charlotte Sørensen