

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 5803-1 Produkt Bundsikring kv. II	Dato for prøveudtagning 06-12-2017 Modtaget den 11-12-2017 Reference nr	Prøve start 11-12-2017 Prøve slut 12-12-2017 ID nr
Produktionssted Katholm Grusgrav Nymandsvej 8444 Balle	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget Udtaget af MH	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,9		
SE-værdi (SE)	43	30,0	
EN 933-9 Methylenblå	3,0		

Kornstørrelsesfordeling

D60	3,870	D50	2,5	D60/D10 (U-tal)	19,1
D10	0,203				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	16
92	11,2
82	8
69	5,6
61	4
46	2
33	1
21	0,5
12	0,25
7	0,125
0,0	9,0
4,9	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 12-12-2017
	Charlotte Sørensen, Laborant Elektronisk signatur

Nymølle Stenindustrier A/S Geolaboratoriet Langagervej 1 5220 Odense SØ	Besøgsadresse Hovedkontor	Telefon nr 46550419 Fax nr 65972262	Org.nr MVA nr	Email lise.blessing@nymoelle.dk Internetadresse www.nymoelle.dk
---	------------------------------	--	------------------	--