

**ANALYSRAPPORT Stenmaterial** Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Varedeklaration <b>2503-1</b> Produkt <b>BS II</b>	Dato for prøveudtagning <b>11-12-2018</b> Modtaget den <b>12-12-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>12-12-2018</b> Prøve slut <b>13-12-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Kliplev Grusgrav</b> <b>Hærvejen 96A</b> <b>Kliplev</b> <b>6200 Åbenrå</b>	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>9.45</b> Udtaget af <b>Robert</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,4		
EN 933-9 Methylenblå	< 3		3,0

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	0,680	D50	0,486	D60/D10 (U-tal)	4,5
D10	0,152				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	16
100	11,2
99	8
97	5,6
94	4
86	2
75	1
52	0,5
21	0,25
7	0,125
9,0	3,7
	0,063



Bemærkninger	Sted og dato <b>Odense 13-12-2018</b>
	<b>Charlotte Sørensen, Laborant</b> Elektronisk signatur