


<b>Leverandør</b> <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b> <b>Produktionssted</b> <b>Randers Grusgrav</b> <b>Vilstrupvej 3</b> <b>8900 Randers</b>	<b>Receptnr</b> <b>5412 - 1</b> <b>Produkt</b> <b>Bundsikring kv.I</b> <b>Produktionsbeskrivelse</b> <b>VEJMATERIALE</b>	<b>Prøve udtaget</b> <b>kl. 7.00</b> <b>Udtaget af</b> <b>KC</b>	<b>Prøve nr</b> <b>171680</b> <b>Udtaget den</b> <b>09-11-2017</b> <b>Modtaget den</b> <b>10-11-2017</b> <b>Prøve start</b> <b>10-11-2017</b> <b>Prøve slut</b> <b>13-11-2017</b>
---	---	---	--

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b> <b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b> <b>EN933-1 Vand (%)</b> <b>Sandækvivalent SE (%)</b>	    <b>3,9</b> <b>69</b>	       <b>40</b>	

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60,483 U-tal : 2,7 (D60/D10)  
D100,177 D50 : 0,4



Lise Blessing