


|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| Leverandør<br><b>Nymølle Stenindustrier A/S</b><br>Langagervej 1<br>5220 Odense SØ | Receptnr<br><b>5712 - 1</b>                   | Prøve nr<br><b>171203</b>         |
| Produktionssted<br><b>Romalt Grusgrav</b><br>Gunnerupmosevej<br>8900 Randers       | Produkt<br><b>Bundsikring kv. I</b>           | Udtaget den<br><b>30-08-2017</b>  |
|  | Produktionsbeskrivelse<br><b>VEJMATERIALE</b> | Modtaget den<br><b>01-09-2017</b> |
|  |   | Prøve start<br><b>01-09-2017</b>  |
|  |   | Prøve slut<br><b>04-09-2017</b>   |

| Metode                                  | Middelværdi | Min værdi | Max værdi |
|---|-------------|-----------|-----------|
| <b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b> |             |           |           |
| <b>EN933-1 Udvaskning og sigtning</b>   |             |           |           |
| <b>EN933-1 Vand (%)</b>                 | <b>5,9</b>  |           |           |
| <b>Sandækvivalent SE (%)</b>            | <b>64</b>   | <b>40</b> |           |

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60,493 U-tal : 3,3 (D60/D10)  
D100,150 D50 : 0,4



Charlotte Sørensen