

**ANALYSRAPPORT**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Varedeklaration <b>5712-1</b> Produkt <b>Bundsikring kv. I</b>	Dato for prøveudtagning <b>07-12-2017</b> Modtaget den <b>11-12-2017</b> Reference nr	Prøve start <b>11-12-2017</b> Prøve slut <b>12-12-2017</b> ID nr
Produktionssted <b>Romalt Grusgrav</b> <b>Gunnerupmosevej</b> <b>8900 Randers</b>	Produktbetegnelse  Objekt	Prøve udtaget  Udtaget af <b>PI</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	<b>5,4</b>		
SE-værdi (SE)	<b>65</b>	<b>40,0</b>	
EN 933-9 Methylenblå	<b>2,4</b>		

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	0,430	D50	0,4	D60/D10 (U-tal)	3,2
D10	0,134				

 Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
100	8
99	5,6
97	4
93	2
87	1
71	0,5
32	0,25
8	0,125
0,0	5,0
3,0	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

**Odense 12-12-2017**
**Lise Blessing, Laboratorieleder**

Elektronisk signatur

**Nymølle Stenindustrier A/S**  
Geolaboratoriet

Besøgsadresse

Telefon nr

Org.nr

Email

 Langagervej 1  
5220 Odense SØ

Hovedkontor

**46550419**

Fax nr

MVA nr

**lise.blessing@nymoelle.dk**
**65972262**

Internetadresse

**www.nymoelle.dk**