

**ANALYSRAPPORT**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Varedeklaration <b>2003-2</b> Produkt <b>Bundsikring II</b>	Dato for prøveudtagning <b>08-01-2025</b> Modtaget den <b>09-01-2025</b> Reference nr	Prøve start <b>09-01-2025</b> Prøve slut <b>10-01-2025</b> ID nr
Produktionssted <b>Gelsted Grusgrav</b> <b>Ludvigsgårdevej 25</b> <b>5591 Gelsted</b>	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>Jan</b>	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	<b>9,4</b>		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m <sup>3</sup> )	<b>1,97</b>		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	<b>10,7</b>		


**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

 D60 0,685    D50 0,484    D60/D10 (U-tal) 5,1  
 D10 0,135

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	16
100	11,2
98	8
95	5,6
92	4
85	2
74	1
52	0,5
23	0,25
9	0,125
9,0	4,6
	0,063



Bemærkning

Sted og dato

**Odense 17-01-2025**
**Lise Blessing, Laborant**