

ANALYSRAPPORT

Side 1 af 1


| | | | |
|---|---|---|---|
| Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde | Varedeklaration 1403-2 Produkt Bundsikring kv.II | Dato for prøveudtagning 23-09-2021 Modtaget den 23-09-2021 Reference nr | Prøve start 23-09-2021 Prøve slut ID nr Mærkning |
| Produktionssted Højby Grusgrav Svendborgvej 5220 Odense S | Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt | Prøve udtaget Udtaget af Palle | |

| Egenskab / prøvningsmetode | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|---|-------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling | | | |
| Udvaskning og sigtning | | | |
| Vand (%) | 4,8 | | |
| DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m ³) | 1,88 | | |
| DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%) | 12,1 | | |
| EN 933-9 Methylenblå | <=3 | | |

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----------------|-----|
| D60 | 0,323 | D50 | 0,263 | D60/D10 (U-tal) | 3,4 |
| D10 | 0,094 | | | | |

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


| | |
|------------|--|
| Bemærkning | Sted og dato Odense 29-09-2021 Lise Blessing, Laborant |
|------------|--|