

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial

Side 1 af 1


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Øster Hedevej 2</b> <b>4000 Roskilde</b>	Varedeklaration <b>1403-2</b> Produkt <b>Bundsikring kv.II</b>	Dato for prøveudtagning <b>15-07-2024</b> Modtaget den <b>15-07-2024</b> Reference nr	Prøve start <b>16-07-2024</b> Prøve slut <b>17-07-2024</b> ID nr
Produktionssted <b>Højby Grusgrav</b> <b>Svendborgvej</b> <b>5220 Odense S</b>	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>Jørgen</b>	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Vand (%) Udvaskning og sigtning	11,4		

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,392	D50	0,319	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,130				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato

**Odense 17-07-2024**
**Charlotte Sørensen, Laborant**

Elektronisk signatur