

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Langagervej 1</b> <b>5220 Odense SØ</b>	Varedeklaration <b>5912-1</b> Produkt <b>Bundsikring kv. I</b>	Dato for prøveudtagning <b>22-06-2018</b> Modtaget den <b>26-06-2018</b> Reference nr	Prøve start <b>26-06-2018</b> Prøve slut <b>27-06-2018</b> ID nr
Produktionssted <b>Haldum Grusgrav</b> <b>Lynghøjvej</b> <b>Haldum</b> <b>8382 Hinnerup</b>	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget  Udtaget af <b>tj</b>	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning EN933-1 Vand (%)	<b>4,3</b>		

**Kornstørrelsesfordeling**

D60	0,768	D50	0,571	D60/D10 (U-tal)	3,5
D10	0,219				

Min- værdi    Max- værdi    Forv. værdi    Sigte- serie

100	16
100	11,2
100	8
98	5,6
94	4
85	2
72	1
46	0,5
12	0,25
3	0,125
0,0	5,0
2,2	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

**Odense 27-06-2018**
**Lise Blessing, Laboratorieleder**