

**ANALYSRAPPORT**

Side 1 af 1


Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> <b>Øster Hedevej 2</b> <b>4000 Roskilde</b>	Varedeklaration <b>5803-1</b> Produkt <b>Bundsikring kv. II</b>	Dato for prøveudtagning <b>07-09-2021</b> Modtaget den <b>07-09-2021</b> Reference nr	Prøve start <b>08-09-2021</b> Prøve slut <b>09-09-2021</b> ID nr
Produktionssted <b>Katholm Grusgrav</b> <b>Nymandsvej</b> <b>8444 Balle</b>	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>Martin</b>	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,2		
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0

**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

D60	0,942	D50	0,777	D60/D10 (U-tal)	5,3
D10	0,176	D0			

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato

**Odense 09-09-2021**
**Lise Blessing, Laborant**