

**ANALYSRAPPORT**


Side 1 af 1

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Leverandør<br><b>Nymølle Stenindustrier A/S</b><br>Øster Hedevej 2<br>4000 Roskilde | Varedeklaration<br><b>8703-1</b><br>Produkt<br><b>BS II</b> | Dato for prøveudtagning<br><b>29-09-2021</b><br>Modtaget den<br><b>04-10-2021</b><br>Reference nr | Prøve start<br><b>04-10-2021</b><br>Prøve slut<br><b>05-10-2021</b><br>ID nr |
| Produktionssted<br><b>Møsvrå Grusgrav</b><br>Nr. Stenderupvej 84<br>6051 Alminde    | Produktbetegnelse<br><b>VEJMATERIALE</b><br>Objekt          | Prøve udtaget<br><b>HB</b>  | Mærkning   |

| Egenskab / prøvningsmetode   | Værdi | Min værdi | Max værdi |
|--|-------|-----------|-----------|
| EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling<br>Udvaskning og sigtning<br>Vand (%) | 5,6   |           |           |

**Kornstørrelsesfordeling**  
gnf.%

 D60 0,849    D50 0,645    D60/D10 (U-tal) 4,4  
 D10 0,194

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato

**Odense 05-10-2021**
**Lise Blessing, Laborant**