

**ANALYSRAPPORT**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>8711-1</b> Produkt <b>SG II</b>	Dato for prøveudtagning <b>10-09-2021</b> Modtaget den <b>15-09-2021</b> Reference nr	Prøve start <b>16-09-2021</b> Prøve slut <b>17-09-2021</b> ID nr
Produktionssted <b>Møsvrå Grusgrav</b> Nr. Stenderupvej 84 6051 Alminde	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>HB</b>	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,0		
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

D60	12,357	D50	7,583	D60/D10 (U-tal)	45,6
D10	0,271				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	63
75	99	32
30	90	16
30	75	8
15	60	4
15	60	2
2	35	1
2	35	0,5
2	35	0,25
2	35	0,125
2,0	9,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato

**Odense 17-09-2021**
**Lise Blessing, Laborant**